

அருள் வனக்கோட்டத்தில் வடகிழக்கு பருவமழையால் ஏற்படும் சேதாத்கை தடுக்க
மேற்கொள்ளப்பட்ட நடவடிக்கை விபரம்.

- இக்கோட்டத்தின் நாற்புறங்களிலும் அமைந்துள்ள காப்புக்காடுகாடுகளில் 74 கசிவு நீர் குட்டைகளும், 83 சிமெண்ட் தடுப்பணைகளும் ஆங்காங்கே கட்டப்பட்டுள்ளது.
- இக்கோட்டத்தின் நான்கு புறங்களிலும், செழித்து வளர்ந்துள்ள செடிகளுக்கு காப்புக்காடுகளில் ஆங்காங்கே மரங்களுக்கு அருகாமையில் நீர்தேக்க பள்ளங்கள் வெட்டப்பட்டுள்ளதால் மழைநீர் வெளியேறுவது தடை செய்யப்படுகிறது.
- சிட்லிங் திட்டக்கிராமத்தில் சாலை ஓரங்களில் பிளாஸ்டிக் கழிவுகள் மற்றும் ஆங்காங்கே வாய்கால்களில் மண்டியிருந்த அடைப்புகளை சுத்தம் செய்யப்பட்டுள்ளால், மழை நீர் தேங்குவது தடுக்கப்பட்டுள்ளது.
- மல்லூத்து திட்டக்கிராம சுற்றி உள்ள வாய்கால்களில் மண்டியிருந்த புதர்களை சுத்தம் செய்து, தண்ணீர் தேங்காமல் ஓடும் நிலையில் வைக்கப்பட்டுள்ளது.
- தமிழ்நாடு காடுவளர்ப்பு திட்டக்கிராம உறுப்பினர்களை கொண்டு அவரவர் கிராமங்களில் தண்ணீர் அடைப்பு ஏற்படா வண்ணம் வாய்க்கால்கள் மற்றும் கழிவுநீர் செல்லும் பாதைகளை சுத்தம் செய்து வைக்க வளச்சரக அலுவலர்கள் மூலமாக நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது.
- பேரிடர் ஏற்படும் காலங்களில் கம்பியில்லாச் செய்தி, கைப்பேசி, மனித சக்தி இவைகளை பயன்படுத்தி பேரிடர் ஏற்படும் பகுதிகளுக்கு அனுப்பி பொதுமக்களை எச்சரிக்கை செய்திட, பணியாளர்களுக்கு பயிற்சி அளிக்கப்பட்டுள்ளது.
- வளச்சரக அலுவலர்கள் மூலமாக பணியிலிருந்து வரும் 49 வனக்காப்பாளர்கள் 17 வனவர்கள், 24 வனக்காவலர்கள் இவர்கள் அனைவரும் மூலமாகவும், டாம், டாம் மூலமாகவும், அனைத்து காப்புக்காடு அருகில் வாழும் மலைவாழ் கிராம மக்களுக்கு வடகிழக்கு பருவமழை முன் எச்சரிக்கை நடவடிக்கை குறித்து அறிவிப்பு செய்யப்பட்டுள்ளது.

சிட்லிங் கிராமத்தில் சாலை ஓரங்களில் உள்ள பிளாஸ்டிக் கழிவுகள் அகற்றி சுத்தம் செய்தல்



சிட்லிங் கிராமத்தில் சாலை ஓரங்களில் உள்ள பிளாஸ்டிக் கழிவுகள் அகற்றி சுத்தம் செய்தல்



சிட்லிங் கிராமத்தில் சாலை ஓரங்களில் உள்ள பிளாஸ்டிக் கழிவுகள் அகற்றி சுத்தம் செய்தல்



சிட்லிங் கிராமத்தில் சாலை ஓரங்களில் உள்ள பிளாஸ்டிக் கழிவுகள் அகற்றி சுத்தம் செய்தல்





மல்லூத் கிராமத்தில் உள்ள பிளாஸ்டிக் கழிவுகள் அகற்றி சுத்தம் செய்தல்



மல்லூத் கிராமத்தில் உள்ள பிளாஸ்டிக் கழிவுகள் அகற்றி சுத்தம் செய்தல்



மல்லூத் கிராமத்தில் உள்ள பிளாஸ்டிக் கழிவுகள் அகற்றி சுத்தம் செய்தல்

